

Rückrufdatenbank

Standbild Rückfahrkamera

Betroffene Fahrzeuge

Marke:	FORD
Modelle:	TRANSIT CUSTOM, RANGER, TRANSIT COURIER, TOURNEO COURIER, TRANSIT, BRONCO, KUGA, FOCUS, MUSTANG MACH-E, MUSTANG
Produktionszeitraum:	08.01.2020 - 14.04.2025

Kontakt zum Hersteller

Auskünfte und detaillierte Informationen erhalten Sie direkt vom Hersteller oder einer Vertragswerkstatt.

Bitte halten Sie für Rückfragen den Rückrufcode des Herstellers bereit:

25S49

Bitte kontaktieren Sie den Fahrzeughersteller oder eine Vertragswerkstatt.

Mangelbeschreibung

Das Bild der Rückfahrkamera kann einfrieren, ggf. werden Objekte nicht angezeigt.

Maßnahme

Die Entertainmentsystem SYNC4-Software wird auf das neueste Level aktualisiert (bei den Händlern oder Over-the-Air-Update).

Weitere Informationen

Mögliche Eingrenzungen der betroffenen Fahrzeuge

Der Hersteller hat keine Angaben zu möglichen Eingrenzungen gemacht.

Bekannte Vorfälle mit Sach- und/oder Personenschäden

Keine

Potentiell betroffene Fahrzeuge

Weltweit: 1.335.962 Deutschlandweit: 1.103

Überwachung der Rückrufaktion durch das KBA

 Überwacht 

KBA-Referenznummer

15406R